Informace pro objednávání

Pro úplnou nabídku výrobků kontaktujte laskavě svého místního zástupce společnosti 3M.

Kat. č.	Název výrobku	Velikost	Ks/Krabice	Krabice/Karton
00160	3M™ Comply™ Steam Chemical Indicator Labels	19mm x 32mm	1000	12
00170	3M™ Comply™ Dry Heat Chemical Indicator Labels	19mm x 32mm	1000	12
1221-1	3M™ Comply™ Steam Indicator Tape	25mm x 50m	36	1
1221-6	3M™ Comply™ Steam Indicator Tape	19mm x 50m	48	1
1222-0	3M™ Comply™ Steam Indicator Tape	13mm x 55m	36	1
1222-1	3M™ Comply™ Steam Indicator Tape	25mm x 55m	18	1
1222-2	3M™ Comply™ Steam Indicator Tape	50mm x 55m	10	1
1222-6	3M™ Comply™ Steam Indicator Tape	19mm x 55m	24	1
1224-0	3M™ Comply™ EO Indicator Tape	13mm x 55m	36	1
1224-1	3M™ Comply™ EO Indicator Tape	25mm x 55m	18	1
1224-6	3M™ Comply™ EO Indicator Tape	19mm x 55m	24	1
1226	3M™ Comply™ Dry Heat Indicator Tape	19mm x 50m	48	1

3M

3M Česko, spol. s r.o.
Vyskočilova 1
140 00 Praha 4
Tel: +420 261 380 111
e-mail: inovace@mmm.com
www.3M.cz

3M, Comply, Bowie-Dick Plus a ATI
jsou obchodními známkami společnosti 3M.
Lantor Cube je obchodní známkou společnosti
Lantor (UK) Ltd.
© 3M Health Care Limited 2007

Kontrola expozice

Výrobky 3M pro zabezpečení monitoringu sterilizace

3M

Kontrola expozice

Kontrola expozice je postup, jak na první pohled odlišit zpracovaný zdravotnický materiál od nezpracovaného. Kontrola expozice je v programu pro zabezpečení sterilizace společnosti 3M krokem, při kterém se provozovatel sterilizátoru ujišťuje o tom, že každé označené balení nebo každý označený předmět byl vystaven působení sterilizace, aniž by bylo potřeba jednotlivá balení otevřít nebo prověřovat záznamy o kontrole náplně. Výrobky pro kontrolu expozice jsou zvnějšku viditelné chemické indikátory, které při vystavení sterilizačnímu agens mění barvu. Výrobky pro kontrolu expozice tak ihned signalizují působení sterilizace. Aby personál plnil zásady správné výrobní praxe, měl by externí kontrolu expozice používat na každém předmětu či balení. Průmyslovými standardy jsou již více než 50 let indikátorové pásky 3M, nyní registrované pod obchodní značkou 3M Comply. Tyto pásky monitorují a značí materiál pomocí barev a lepidel navržených specificky pro jednorázově používané nebo opakovaně použitelné obaly. Indikátorové nálepky se snadno aplikují; ukazují stav sterilizace a pak je možné je strhnout buď ihned po zpracování nebo přímo na místě použití.

S kontrolou expozice můžete minimalizovat prostoje sterilizátoru, snížit počet problémových balení a účinněji spravovat svůj inventář.

Identifikace sterilizace na první pohled

- Indikátorové pásky 3M Comply pro parní, ethylenoxidovou a horkovzdušnou sterilizaci.
- Indikátorové nálepky 3M Comply s lepidlem citlivým na tlak.
- Indikátorové kotouče 3M Comply pro sterilizaci parou a ethylenoxidem.

Barva chemického indikátoru je natištěna v diagonálních proužcích. Při vystavení působení sterilizačního agens se barva mění nebo tmavne. Indikátory jsou připraveny specificky pro parní, ethylenoxidovou nebo horkovzdušnou sterilizaci a požadovaná výkonnost je adekvátní cyklu, ani příliš rychlá ani příliš pomalá.

Řetězec celkového zabezpečení
Program 3M pro zabezpečení sterilizace

Program společnosti 3M pro zabezpečení sterilizace komplexně přistupuje k monitorování sterilizace. Můžete se spolehnout, že kvalitní metody monitorování sníží riziko selhání sterilizace. Program se skládá z pěti vzájemně propojených (zobrazených) procesů, které monitorují každý aspekt sterilizačního cyklu a pomohou vám zavést, vést a uchovávat odpovídající dokumentaci týkající se sterilizace ve vašem zařízení.



Výběr chemického indikátoru pro kontrolu expozice

Indikátorové pásky 3M™ Comply™ pro sterilizaci



Indikátorová páska 3M Comply 1222 pro parní sterilizaci je páskou pro všeobecné použití, dostatečně silná pro uzavření nejrůznějších obalů. Z opakovaně použitelných obalů se snadno odstraňuje. Indikátorová páska 1225 pro opakovaně použitelné obaly má silnější lepidlo, a tak zůstane na svém místě během zpracování i po něm. Personál může psát přímo na pásky nebo použít předtištěné nálepky 3M. Každý typ pásky je pružný natolik, že minimalizuje smrštění a vyhovuje specifickým a všeobecným požadavkům na parní, ethylenoxidovou a horkovzdušnou sterilizaci.

Páska pro parní sterilizaci

Páska pro ethylenoxidovou sterilizaci



Páska pro horkovzdušnou sterilizaci

Indikátorové štítky 3M™ Comply™



Indikátorové nálepky 3M Comply představují jednoduchý a pohodlný způsob, jak ověřit expozici při sterilizaci. Nálepky citlivé na tlak se po zpracování snadno odstraní. Můžete si vybrat ze tří typů nálepek pro monitorování parní, ethylenoxidové a horkovzdušné sterilizace. Nálepky jsou obzvláště vhodné pro použití na jednotlivých předmětech s pevným povrchem, jako je např. sklo nebo kov.

Před sterilizací Po sterilizaci



Indikátorové kotouče 3M™ Comply™

Indikátorové kotouče 3M Comply 1222 CH pro sterilizaci parou a ethylenoxidem jsou ekonomické a na první pohled identifikují stav sterilizace. Mají prostor pro zanesení pracovních informací a jsou prakticky stejné jako indikátorové pásky pro sterilizaci parou a ethylenoxidem; nemají však lepivou část. Kotouče lze rozřezat v zásobníku nebo rozstříhat nůžkami na proužky a vložit je do pouzder se sterilizovanými předměty nebo do průhledných obalů.